既有RC建築物修復補強工法之性能試驗研究(2)

Performance testing of existing RC structures with seismic retrofitting

主管單位:內政部建築研究所

委辦單位:臺北科技大學土木與防災研究所

協同主持人:廖文義教授 計畫主持人:張順益 教授

計畫參與人:宋裕祺教授、尹世洵教授、陳亭偉

計畫目的

- 收集國內外與本計畫相關填充牆體RC構架 試體的試驗結果與結構分析資料。
- 設計與進行具磚造窗台之短柱構架試驗,由 試驗結果探討窗台高度對短柱效應之影響。
- 由試驗結果與資料收集分析討論補強設計細 部對耐震行為之影響及提出相關注意事項。

文獻蒐集

收集國內外文獻 及相關實驗資料

模擬分析

以FEMA · NCREE SERCB模擬構材行 為並進行側推分析

計畫執行

執行期間舉辦專家學者 座談會、徵詢產官學界 多方意見,研議整合並 確切執行

試體實驗

試體設計製作與 實驗資料後整理

研究成果

針對國內校舍結構 耐震能力評估,其 短柱情形處理提出 可行可靠的建議

實驗介紹

試體製作與安裝













實驗過程 S3試體



S4試體




實驗成果




S4試體

 $\Delta = 135.73 \ mn$

S2試體



實驗最大側向力與 計算剪力強度之比較



四座試體之尖峰絡線比較

試體 S1 **S2 S3 S4** 淨高寬比 2.5 1.67 4

柱有效淨高度 柱高寬比=

結論與建議

本研究係針對四座鋼筋混凝土構架填充不同高度的磚牆 試體來進行一系列的反覆載重試驗。利用此四座試體的破壞 發展模式以及現有關於單柱與填充磚牆的剪力強度計算來探 討發生短柱破壞的臨界條件。除此之外,也可探討鋼筋混凝 土構架填充不同高度磚牆之剪力強度的預測以及觀察其遲滯 消能的特性。以下提出幾點建議:

- 1. 當柱構件之淨高寬比大於或等於4時可視為是一般柱,本 試驗再次證實一般柱的破壞行為係屬撓曲控制;而當柱構 件之淨高寬比小於4時,則很可能發生短柱破壞。
- 2. 短柱破壞發生的臨界條件可以經由估算磚牆的剪力強度以 及邊柱的剪力強度來預測磚牆是否發生破壞,進而確認是 否發生短柱破壞。由此可知,對於含台度磚牆構架進行耐 震詳評時,對於邊柱之塑鉸的設定位置將能提供最佳的參 考,進而提升分析結果的可靠性。
- 3. 對於一般中小學校舍因高窗設置或樓梯間半層梁的配置而 造成的短柱現象,利用本研究所提出經由估算台度磚牆剪 力強度及邊柱的剪力強度,即可判別出含台度磚牆構架之 邊柱是否潛在發生短柱破壞的危險,如此一來,即可透過 耐震補強來避免短柱破壞的發生而避免危及整棟建築物。