

坡地社區智慧防災系統研發及實證研究-雙頻多 星系GNSS地表位移監測技術應用

Monitoring of Ground Surface Displacements Using Dual-Frequency Multi GNSS Technique

委託機關:內政部建築研究所 計畫主持人:沈哲緯 受委託者:興創知能股份有限公司 共同主持人:王禹翔

計畫人員:王順治、王鵬智、林修國、吳笙緯、張淵翔

壹、計畫主旨


在土地的過度開發與不當利用、水土保持設施年久失修老化,加上極端降兩與地震事件的影響下,坡地上的潛在風險日益 增高,經常造成山崩落石、邊坡滑動、土石流及地基淘刷等嚴重災害。然這些潛在災害的肇因並非一日而生,且既有的監測方 案中尚且缺少長時間尺度的地表位移觀測機制,以做到更早的趨勢因應與大面積監控,致使需要導入衛星導航系統(Global Navigation Satellite System,GNSS)來加強坡地安全監控的活用性。

為了提升坡地安全長時間尺度的全域監控能力,本計畫使用國內已研發的低成本GNSS-IoT自動化監測設備,實際於坡地社 區試行系統化的即時監測作業,其工作內容包含GNSS定位解算技術研析、示範場域GNSS監測測試、時序監測數據分析與驗證, 以及即時運算服務系統之建置四項,透過時序資料分析、觀測數據驗證,以及即時監控展示等內容來完善技術整合之成果。


貳、研究成果


一、GNSS定位解算技術研析

- ✓ u-blox是一間瑞士晶片製造商,致力發展消費型導航定位技術,本計畫在海洋大學林修國副教授的協助下,將2018年問世的ZED-F9P整合於 Raspberry Pi微型電腦之中,搭配天線盤、通訊模組,以及韌體演算法,籌組應用於坡地社區的低成本雙頻多星系GNSS設備。(圖1、圖2)
- ✓ 即時動態技術(RTK)是一種透過基準站(Base Station)與待測站(Rover Station)的同步觀測方法。利用差分(Differential)定位的解算方式,可消 除衛星與接收儀之間的定位誤差,對於10公里範圍內的短基線,動態定位可達到近公分等級的定位精度。(圖3)









二、示範場域GNSS監測測試

✓ 示範社區先期篩選:自新北市山坡地社區危險徵兆普查結果,選擇具有監測需求之目標社區。(圖4) ✓ 監測需求評估調查:與社區管委會進行接洽,前往現地調查,確認地表變形造成的危險徵兆。(圖5、圖6) 三、時序監測數據分析與驗證

✓ 如下圖所示,以動態RTK(Real Time Kinematic)方式解算TTL202、TTL203長時間(6個月)位移趨勢變化,不論水平或鉛直 方向平均誤差均小於1公分。黃線表示監測期間所遭遇到的全臺有感地震(第111086號、第111111號)。(圖10、圖11)



電力有無


通訊有無

TTL202 調查結果










日期: 111 年 9 月 17 日

時間: 21 時 41 分 19.1 秒



- ✓ 設備環境評估調查:為了滿足GNSS設備需求,確認現場網路、電力與透空度是否符合。(圖7)
- ✓ 監測評估量表填寫:為社區打造評估量表,以確認示範社區是否滿足GNSS監測之標準。(圖8、圖9)


示範社區 整體評估 評估回覆 評估問題 三戶以下(至少2站)

天線盤中// TTL201	公位置 · 管委會頂樓	(基站)	N TTL2	03 +路二	段4號	TTL202 六路三段2號	潜在危險區 (監測建議站 基站2
透空 良好			透空 普通			透空 尚可	- 社區管委會
30度仰角 透空狀態	良好	尚可	普通	偏差	極差	資料 <mark>可靠度高。</mark>	
簡易目視 透空比例	100~85%	85~70%	70~50%	50~30%	30~0%	● 透空極差,訊號不穩, 資料可靠度低。	是否已存在
						-	
9	站點 TTL20						

30度仰角 👝 #7	쓰급	普通	偏差	極差										
返土水您			1佣左	悭左	資料 可靠度高			肝 一						
簡易目視 透空比例 100~85%	85~70%	70~50%	50~30%	30~0%	● 透空 <mark>極差</mark> ・訊号 資料 可靠度低		走台5代往	有						
9 站點 TTL202 安裝評估							站點 TTL203 安裝評估							
	<u> </u>	1 6 6		74 H I	Н									
評估問題		評估回覆				評估回覆								
		1			評估問題									
			<u></u>	無			有	無						
鄰近住戶安裝意願			\	/			 E戶安裝意願	V						
グサルエー 文 4 × 志 版			V			94P X 1 1		V						
有無合適基樁位置			\	/		有無合	適基樁位置	V						
				·		, , , , , , ,		,						
環境透空(50%以上)			\	/		環境透	空(50%以上)	V						

電力有無


通訊有無






✓ 如下圖所示,以計劃期間兩起有感地震為例,啟動高頻率(1Hz)的地表位移資料分析。紅線表示對應的地震發生時間。在第 111111號地震發生期間,TTL202有出現明顯的瞬間位移,隨後便恢復正常,推測與設備電力瞬斷有關。(圖12~圖17) ttl202 eq_time=2022-09-17 21:41:19 scale=6.4

ttl202 eq_time=2022-09-17 21:41:19 scale=6.4



即時運算服務系統之建置



握數據動態。平時可定期監控了解資料穩定度與長時間變化 趨勢,遭遇特殊情況時,例如颱風強降雨或有感地震事件 可即時關注位移量測變化情況,若有異常徵兆則可積極安排 現地調查確保居住安全。(圖18)

- 1. 本計畫使用消費型GNSS晶片,其設備搭配RTK進行解算,長達6個月的連續監測,驗證了資料的 可用性且具備公分級的觀測能力,能應用於坡地社區地表變形徵兆之監控。透過降低設備成本, 提升坡地社區落地接受度,與其他邊坡監測技術搭配使用。
- 2. GNSS設備係透過衛星訊號進行坐標解算,電力、通訊與環境透空度都是影響資料傳輸、解算品 質的重要因素,因此透過設計社區專業評估量表,搭配既有的盤查報告,可加速社區用戶監測需 求之溝通。
- 3. 透過智慧監控系統能即時提供GNSS位移量測結果,除了協助相關單位進行安全性評估,也可提 供社區用戶定期查閱。在國內外邊坡監測案例中,各種警戒值雖未能有統一準則,但仍可以 GNSS設備的量測精度為參考值,提醒使用者監測達門檻應安排定期檢測,以確認危險徵兆。
- 4.臺灣山坡地範圍約佔國土面積73%,面對大量的坡地社區安全監測需求,建議可透過相關管理政 策的調整,來加速監測設備的廣佈應用。在特定的執照審議過程中,可評估納入觀測結果作為重 要評估依據,亦可使用不同程度之強制或獎勵的手段,加深申請者自主監測之約束或意願。